



## パイオニアの1/2ベットボタン修理方法（交換方法）



左の部品は、台から外した、1/2ベットボタンです。




ボタン部分を半田コテを使い外します。左の画像参考に



購入した、ボタンを取り付けた状態です。左の画像を参考に。

取り付ける際に、注意する事は、画像をよく見ていただくと分かる様に、基盤とボタンの間が少し開いています。ボタンの足が、初めから曲がっていますので、無理をせず収まる所まで差し込みます。



うまく差し終わったら、半田コテで半田付けいたします。

半田付けが終わったら、台に付けて動作チェックをしてみてください。

【ポイント】

台に付けて、不具合があった際の直し方。

ボタンが固い時は、基盤とボタンの間が空きすぎています。

ボタンを押しても反応が無い時は、基盤とボタンの間が狭すぎます。